













| No. | Part | Code | Pcs |
|-----|---|-------------|----------|
| 1 |  Kiinnityskorvake support | 1000 | 2 |
| 2 |  Kuusiokoloruuvi Hex socket head screw M8x12 | 2530 | 2 |
| 3 |  Kuusiokoloruuvi Hex socket head screw M6x12 | 2529 | 2 |
| 4 |  Vastamutteri Square nut 25x50 | 0828 | 2 |
| 5 |  Vastamutteri Square nut 20x20 | 1374 | 2 |



OL-254

| No. | Part | Code | Pcs |
|-----|---|-------------|----------|
| 1 |  Säätöruuvi Adjustment nut | 2416 | 1 |
| 2 |  Eristysholkki Isolation sleeve | 0723 | 1 |
| 3 |  Vastamutteri Square nut 13,5x20 | 2534 | 1 |

